



woning is in slechte bouwkundige staat
economisch en veiligheidstechnisch niet haalbaar om gehele object te handhaven
bestaande plattegrond is opgenomen door makelaar, dus aan te leveren.
bestaande gebinten daar waar mogelijk/nodig hergebruiken
bestaande estriks hergebruiken
oude wandtegels van schouw indien mogelijk hergebruiken
Kleuren conform aanzichten en i.o.m. opdrachtgever

De buitenwand op het noorden wordt gehandhaafd en van binnen uit geïsoleerd, ook bij de openingen is bestaand.

(nadere inspectie wijst uit dat de wand uit het lood staat en scheuren heeft die onveilig zijn)

buitenwanden werden gebouwd als zijnde spouwmuur en later volgespoerd met isolatiekorrels e.e.a. conform opgave Comport Company-Kiwitz te Ulf. R> 4,7m2K/W
afmeting wand kb= 12.300 x 13.100mm. was 17.300 x 13.100mm.

Inhoud 750.5m3

BEGANE GROND - BESTAAND

[illegible]

Adres : Beggelderdijk
 7091 HD Dinxper
Telefoon: 06 - 101 4843
E-mail : info@tekenburomilo.nl
Internet : www.tekenburomilo.nl

datum tekening : 19-01-2022
getekend door : R.Miljojevic
Schaal / formaat : 1:100 / A
datum wijziging : 28-02-2022

opdrachtgever:
fam. G. Otten
Grensweg 11
7083 AG VOORST

projectomschrijving:
herbouw woonboerderij aan de Gelinkweg 12 in de Heurne

onderdeel: **overzichtstekening**
t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning
werknummer: P21_1352 bladnummer: **OV-01**

bladnummer: **OV-01**